

空調機更新工事 エアーウィング取付

天カセ型センシングフローツイン (SZRC160BYD)

作業日：2024年1月15日

場所：京都市右京区

現場：K工場 様

年末に既設機が故障し暖房が止まったと入電を頂きました。

出向し点検をさせて頂くと室外機の圧縮機に問題がありました。

また室内機の内部も汚れており修理をされるなら

室内機の洗浄作業も必要な状況でした。

既設機は2004年製で室内機、室外機共にまだ部品はあったのですが

高額修理になることと今後他の部品がなくなる事も想定されるとお伝えし

修理の場合と機器を更新される場合の2通りの見積もりを提出させていただきました。

その見積もりをご検討いただき機器の更新にて受注して頂き

更新工事をさせていただきました。

室内機には風除けの為にエアーウィングを別途取付させていただきました。

この他にも多数空調機が納入されておりいつもお世話になっております。

この度も工事をさせて頂きありがとうございました。

