

空調機更新工事 ダイキン製
SZRC140BY SZRC56BYT

日時： 2024年2月

場所： 京都市中京区

現場： M美容室 様

ダイキンさんの紹介サイトからのお客様で現在運転は可能だが
近々に機器更新をご検討中との事でした。

現状の運転状況の確認や設置状況の確認をまずさせていただきました。

設置に関しては特に問題はありませんでしたが

現地の冷媒配管の保温が紫外線や雨の影響でかなり痛んでおりました。



保温筒が剥がれ落ちて中の銅管（配管）がむき出しになっておりました。

折角機器を新しくされるので屋上部分だけでも配管を新品に取り換える



下から上がって来たところで切断し溶接にて延長し新品の室外機に
接続させていただきました。これで屋上の配管は安心だと思います。



室内機、室外機共に綺麗に設置ができこれからの季節も安心して営業が出来ると思います。ありがとうございます。

取り扱いの説明時に室内機の水平羽根の4枚が独立で動かせるご説明をオーナー様にさせていただきました。

カットなどされる側のお客様には出来るだけ風を当てたくないのでもそちら側は上向けて吹き出し その他の吹き出し口は自由に変更したいとご要望がありその設定をさせていただきました。

設定変更はリモコンからいつでも変更可能ですので冷房と暖房とで角度を変えながら使用をされることを お勧めいたします。（個別風向設定です。）